

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Onderwijsinspectie

Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15
1210 BRUSSEL

doorlichtingssecretariaat@ond.vlaanderen.be
www.onderwijsinspectie.be

Verslag over de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van GO! leefschole De Oogappel Gent te GENT

Hoofdstructuur	basisonderwijs
Instellingsnummer	55871
Instelling	GO! leefschole De Oogappel Gent
Directeur	Hilde STRUYVELT
Adres	Bisdomkaai 1_B - 9000 GENT
Telefoon	09-233.85.32
Fax	09-224.30.60
E-mail	bs.de.oogappel@pantarhei.be
Website	www.bsdeooappel.be
Bestuur van de instelling	GO! scholengroep Panta Rhei
Adres	Ooievaarsnest 3 - 9050 GENTBRUGGE
Scholengemeenschap	HORTA
Adres	Goedlevenstraat 78 - 9041 OOSTAKKER
CLB	GO! CLB Gent
Adres	Voskenslaan 262 - 9000 GENT
Dagen van het opvolgingsbezoek	18-02-2016
Einddatum van het opvolgingsbezoek	18-02-2016
Datum bespreking verslag met de instelling	11-03-2016
Samenstelling inspectieteam	
Inspecteur-verslaggever	Liesbet CRIEL
Teamleden	Eric VAN LAERE

INHOUDSTAFEL

INLEIDING	3
1 HISTORIEK	4
2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?	4
3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG	5

INLEIDING

Dit verslag is het resultaat van de opvolgingsdoorlichting van de erkenningsvoorwaarde woonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de school door de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap. Het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 geeft haar de opdracht hiertoe.

Als de school bij een doorlichting een beperkt gunstig advies kreeg, volgt na de periode, vermeld in het advies, een opvolgingsdoorlichting. Tijdens een opvolgingsdoorlichting gaat de onderwijsinspectie na of de bij de voorgaande doorlichting vastgestelde tekortkomingen voldoende werden geredimeerd.

Het referentiekader dat de onderwijsinspectie gebruikt bij een (opvolgings)doorlichting is opgebouwd rond de componenten context, input, proces en output:

- context: de omgevingskenmerken en de kenmerken van administratieve, materiële, bestuurlijke en juridische aard die de school karakteriseren
- input: kenmerken van het personeel en van de leerlingen of cursisten van de school
- proces: initiatieven die de school neemt om output te realiseren, rekening houdend met haar context en input
- output: de resultaten die de school met haar leerlingen of cursisten bereikt.

Meer info over het CIPO-referentiekader vindt u op www.onderwijsinspectie.be.

Tijdens het opvolgingsbezoek verzamelt het inspectieteam bijkomende informatie via observaties, gesprekken en analyse van documenten.

De opvolgingsdoorlichting resulteert in een opvolgingsverslag dat bestaat uit een concluderend gedeelte en een advies.

Het concluderende gedeelte omvat de conclusies van de opvolging.

Het opvolgingsverslag eindigt met een advies dat betrekking heeft op de volledige organisatie. De onderwijsinspectie kan twee adviezen uitbrengen:

- een gunstig advies: het inspectieteam adviseert gunstig over de verdere erkenning van de school.
- een ongunstig advies: het inspectieteam adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning van de school op te starten.

Bij een ongunstig advies beoordeelt de onderwijsinspectie bovendien of de school de vastgestelde tekort(en) zelfstandig kan wegwerken.

Binnen een termijn van dertig kalenderdagen na ontvangst van het definitieve opvolgingsverslag informeert de directeur van de school de ouders en leerlingen over de mogelijkheid tot inzage.

Binnen de dertig kalenderdagen na ontvangst moet de directeur van de school het verslag volledig bespreken tijdens een personeelsvergadering. Het bestuur van de school of zijn gemandateerde tekent het verslag voor gezien. Het bestuur stuurt het binnen dertig kalenderdagen na ontvangst terug naar de onderwijsinspectie en maakt eventueel melding van zijn opmerkingen.

De school mag het verslag niet gebruiken voor publicitaire doeleinden.

Meer informatie?

www.onderwijsinspectie.be en www.doorlichtingsverslagen.be

1 HISTORIEK

Het vorige doorlichtingsbezoek van de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne vond plaats van 08-01-2013 tot 11-01-2013 en werd afgesloten met een beperkt gunstig advies.

Vanaf 11-01-2016 moet de school kunnen aantonen dat de tekort(en) die aan de basis lagen van dit advies, in voldoende mate werden geremedieerd. Dit verslag beschrijft in welke mate de school daarin is geslaagd.

2 ZIJN DE TEKORT(EN) GEREMEDIEERD?

Contextuele kenmerken:

Leefschool De oogappel deelt haar infrastructuur met andere instellingen. Als campusverantwoordelijke krijgt de directeur van de leefschole een aanzienlijk aantal bijkomende taken en verantwoordelijkheden waarin zij ook daadwerkelijk investeert. Zij kan hierbij rekenen op de deskundige inbreng van de preventieadviseur van de scholengroep.

Tijdens deze opvolgingsdoorlichting stelt het inspectieteam vast dat de school nood heeft aan bijkomende ondersteuning van een contactpersoon om het welzijnsbeleid op te volgen. De hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden zijn immers te groot om deze allemaal aan de directeur toe te vertrouwen.

De school dient de volgende tekorten weg te werken:

1. Het risico op brandgevaar wegnemen door de oude armaturen te verwijderen.
2. De brandbelasting in de kelder te verminderen.
3. De brandcentrale overbrengen naar een plaats waar bezetting is.
4. De inbreuken vermeld op het keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie wegwerken.
5. De preventieadviseur betrekken bij het aankoop- en indienststellingsbeleid.

1. Op 24 september 2009 meldde de directeur een brandgeur op het gelijkvloers van de school. De preventieadviseur stelde vast dat een verlichtingsarmatuur hier de oorzaak van was en adviseerde het bestuur om alle oude armaturen te verwijderen. Na de doorlichting (d.d. 08-01-2013 tot 11-01-2013) zijn in meerdere lokalen de oude armaturen vervangen door een energiezuinig type. Er zijn in deze lokalen ook nieuwe plafondtegels geplaatst. De werken werden recentelijk door het bestuur van de scholengroep stopgezet. Het tekort is hierdoor in onvoldoende mate weggewerkt. In een aantal lokalen zijn nog steeds oude verlichtingsarmaturen aanwezig. Er is meermaals gebleken dat dit euvel aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand. De school heeft verschillende keren het brandalarm ingezet omwille van rookontwikkeling en sterke brandgeur. Het bestuur dient dit tekort dan ook onverwijld weg te werken.

2. Uit de rondgang van de preventieadviseur (d.d. 17-09-2015) en de opvolgingsdoorlichting blijkt dat het schoolteam aanzienlijke inspanningen leverde om de brandbelasting in de kelder te verminderen en de lokalen op te ruimen. Deze inspanningen dienen verder gezet te worden en vormen een blijvend aandachtspunt voor de school. Het tekort is in voldoende mate weggewerkt.

3. De brandcentrale werd nog niet overgebracht naar een plaats waar bezetting is. Het tekort is in onvoldoende mate weggewerkt.

4. De school beschikt over een geldig keuringsverslag van de laagspanningsinstallatie door een erkend organisme. Ze geeft gevolg aan de opmerkingen uit het keuringsverslag. Het tekort is in voldoende mate weggewerkt.

5. De procedure om de preventieadviseur te betrekken bij de aankoop en het in dienst stellen van machines en apparaten die een verhoogd risico inhouden is opgestart. Het tekort is in voldoende mate weggewerkt.

Gezien twee van de vijf tekorten onvoldoende zijn weggewerkt en het om fundamentele veiligheidsrisico's gaat, adviseert de onderwijsinspectie ongunstig voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

3 ADVIES EN REGELING VOOR VERVOLG

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies voor de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de tekort(en) zoals vermeld in dit verslag:

ONGUNSTIG

- voor de erkenningsvoorwaarde 'bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne'.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 is het advies met betrekking tot het zelfstandig remediëren van tekorten:

de onderwijsinspectie oordeelt dat de instelling een beroep moet doen op externe ondersteuning om de tekorten te remediëren.

In uitvoering van het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs van 8 mei 2009 en meer bepaald het artikel 39 §4 3°, wordt de procedure tot intrekking van de erkenning van de instelling opgestart.

Namens het inspectieteam	Voor kennisname namens het bestuur
Liesbet CRIEL de inspecteur-verslaggever	Hilde STRUYVELT de directeur
Datum van verzending aan de directie en het bestuur van de school	

4 ADDENDUM

Het bestuur van de instelling heeft een beroep gedaan op art. 41 §2 van het Kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009. Het heeft binnen de opgelegde termijn na het ontvangen van het ongunstig advies de opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning aangevraagd op basis van een door het bestuur van de instelling uitgewerkt verbeteringsplan.

Op basis van het ministerieel besluit van 18 mei 2010 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake onderwijs aan de inspecteur-generaal en conform art. 3 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de criteria ter beoordeling van verbeteringsplannen van 17 januari 2014 keurde de inspecteur-generaal het ingediende verbeteringsplan goed. De procedure tot intrekking van de erkenning wordt hierdoor opgeschort tot en met **1 april 2019**.

VERBETERPLAN ADVIES 3

Basisschool De Oogappel

**Inrichtende macht:
scholengroep 22 – GO! onderwijs van de
Vlaamse Gemeenschap**

1 Identificatie

1.1 Gegevens van de school

Instellingsnummer: 055871

Instelling: Basisschool De Oogappel

Directeur: Mevrouw Hilde Struyvelt

Contactpersoon: Mevrouw Hilde Struyvelt

Adres: Bisdomkaai 1, 9000 Gent

Telefoon: 09 233 85 32

E-mail: Hilde.struyvelt@pantarhei.be

Bestuur van de instelling: Scholengroep 22 – Panta Rhei

Scholengemeenschap: Horta – scholengroep 22

Datum verslag doorlichting: 2 mei 2016

1.2 Gegevens van de PBD

Adviseur-coördinator: Saskia Lieveyns

Adres: Willebroekkaai 36 te 1000 Brussel

Tel.: 02 790 96 10

E-mail: Saskia.lieveyns@g-o.be

2 Lijst van de tekorten

- Op 24 september 2009 meldde de directeur een brandgeur op het gelijkvloers van de school. De preventieadviseur stelde vast dat een verlichtingsarmatuur hier de oorzaak van was en adviseerde aan het bestuur om alle oude armaturen te verwijderen. Na de doorlichting zijn in meerdere lokalen de oude armaturen vervangen door een energiezuinig type. Er zijn in deze lokalen ook nieuwe plafondtegels geplaatst. De werken werden recentelijk door de scholengroep stopgezet. Hierdoor is het tekort nog steeds in onvoldoende mate weggewerkt. Er is meermaals gebleken dat dit euvel aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand. De school heeft verschillende keren het brandalarm ingezet omwille van rookontwikkeling en sterke brand-geur. Het bestuur dient dit tekort dan ook onverwijld weg te werken.
- De brandcentrale werd nog niet overgebracht naar een plaats waar bezetting is. Het tekort is in onvoldoende mate weggewerkt.

3 Vraag naar opschorting¹

Stephan Brynaert, algemeen directeur van de scholengroep 22, vraagt opschorting van de procedure tot intrekking van de erkenning van basisschool de Oogappel tot **1 april 2019.**

Datum: 13 mei 2016



Stephan Brynaert
Algemeen directeur

¹ Datum waarvan de instelling aanneemt dat ze haar verbeteringsdoelstellingen ten laatste zal bereikt hebben + 3 maanden.

4 Actieplan

Procedure tussentijdse evaluatie:

Doelstelling 1: Brandalarmering.						
Effect op leerlingenniveau: veilige werkomgeving						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Plaatsen aansluiten van nieuwe brandalarmcentrale in hoofdgebouw BS Oogappel.	SGR	€10.000	15/06/2016			Zal op 1/09/2016 gerealiseerd zijn.

Verduidelijkingen bij doelstelling 1

- Door het verplaatsen van de brandalarmcentrale wordt voldaan aan de verplichting die rust op de plaatsing van een brandalarmcentrale nl. in de gebruikelijke toegangsweg voor de brandweer. Door het plaatsen van een repeteerbord in administratieve lokalen (bureel directie BS en bureel directie Lyceum) wordt voldaan aan de verplichting om toezicht uit te oefenen op de werking van de brandalarmcentrale. Tegen 1/09/2016 zou de brandalarmcentrale moeten verplaatst zijn en in dienst zijn.

Doelstelling 2: Vervangen van oude verlichting en oude plafondtegels en gescheurde / beschadigde / versleten vloerbedekking.						
Effect op leerlingniveau: Creëren van een veilige werkomgeving						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Vervangen van beschadigde plafondtegels door nieuwe geluidsabsorberende tegels.	SGR	€ 6.000	15/06/2016			Zal op 1/09/2016 gerealiseerd zijn.
Vervangen van oude verlichting	SGR	€ 14.000	15/06/2016			Zal op 1/09/2016 gerealiseerd zijn.
Vervangen van beschadigde (gescheurde vloerbedekking) in leslokalen.	SGR school en leverancier	€ 35.000	31/08/2016 5/01/2017 31/08/2017 5/01/2018 31/08/2018 15/12/2018			

Verduidelijkingen bij doelstelling 2

Door het vervangen van de oude verlichting wordt een veiliger werkomgeving voor leerlingen en personeel gecreëerd. De problematiek van de oude armaturen met lekkende voorschakelapparatuur en brandgeur als gevolg wordt hierdoor volledig weggewerkt. Het vervangen van de oude verlichting impliceert dat de bestaande plafondtegels vervangen worden door nieuwe geluidsabsorberende tegels waardoor minder geluidsoverlast ontstaat.

Door het vervangen van de gescheurde, versleten vloerbedekking wordt een veiliger werkomgeving (vallen; struikelen) en gezonder werkomgeving gecreëerd. Tevens wordt de arbeidsbelasting (door het gemakkelijker kunnen poetsen) van het MVD-personeel verlaagd.

Doelstelling 3: Zorgen voor een foutloos keuringsverslag elektrische installatie						
Effect op leerlingeniveau:						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Vervangen van de oude H.S. installatie door een nieuwe .	SGR; EANDIS en installateur.	45.000 €	25/04/2016			
			23/05/2016			
			20/06/2016			
			31/08/2016			
Vervangen van de bestaande verdeelkasten (onlangs begin van brand in een bestaande verdeelkast).	SGR , school en installateur	60.000€	31/08/2016			
			1/12/2016			
			27/02/2017			
			22/05/2017			
			31/08/2017			
			1/12/2017			
			27/02/2018			
			22/05/2018			
			31/08/2018			
1/12/2018						
27/02/2019						
31/03/2019						

Verduidelijkingen bij doelstelling 3

Door het vervangen van de oude H.S. installatie wordt voldaan aan de wetgeving m.b.t. veilige elektrische installaties. Voor deze werken is de SGR afhankelijk van een belangrijke 3^{de} partij nl. EANDIS (netbeheerder). Voorlopig ziet het er naar uit dat de installatie kan vervangen worden in het zomerverlof

De bestelbon werd opgemaakt.

De vervanging van de bestaande oude niet conforme verdeelkasten dient fasegewijs te verlopen. Er wordt ingeschat dat alle bestaande borden tegen 31/03/2019 zullen vervangen zijn door nieuwe borden

Doelstelling 4. Brandveiligheid						
Effect op leerlingeniveau: veilige werkomgeving						
Actie	Betrokken actoren	Financiële middelen	Data tussentijds evalueren	Hoe meten?		SvZ
				Gerealiseerd?	Aantal?	
Verder werk maken van ontruiming en opruimen kelder	Werkman /directie/team/ouders	1000€	Eind 2017			

/

5 Hoe zal de school aantonen dat ze haar verbeteringsdoelstellingen bereikt heeft (incl. instrumenten en procedures)?

Procedure eindevaluatie:

Doelstellingen	Effect op leerlingeniveau	Einddatum	Hoe effect meten?	Conclusie	Documenten
1 Brandalarmering	Veilige werkomgeving	1/09/2016 in dienst	Ter plaatse + keuringsverslag.		Keuringsverslag EDTC
2 Vervangen van oude verlichting en oude plafondtegels en gescheurde / beschadigde / versleten vloerbedekking.	Veilige werkomgeving + verfraaiing.	1/09/2016	Ter plaatse		Verslag van de preventieadviseur
3 Zorgen voor een foutloos keuringsverslag elektrische installatie	Veiliger werkomgeving, beperken van brandgevaar.	31/08/2016 en 31/03/2019	Ter plaatse gaan.		Keuringsverslag H.S. Keuringsverslag L.S.
4 Organiseren klusdagen Werkman krijgt opdracht	Veiligheid brandgevaar	Eind 2017	Ter plaatse nagaan		

6 Verklaringen

6.1 Engagementsverklaring van de PBD

Stephan Brynaert, algemeen directeur van de scholengroep 22, vraagt de Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap ondersteuning bij de remediëring van het advies 3 van BS De Oogappel.

De vraag tot ondersteuning heeft betrekking op volgende tekorten:

Betreffende de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne:

- Op 24 september 2009 meldde de directeur een brandgeur op het gelijkvloers van de school. De preventieadviseur stelde vast dat een verlichtingsarmatuur hier de oorzaak van was en adviseerde aan het bestuur om alle oude armaturen te verwijderen. Na de doorlichting zijn in meerdere lokalen de oude armaturen vervangen door een energiezuinig type. Er zijn in deze lokalen ook nieuwe plafondtegels geplaatst. De werken werden recentelijk door de scholengroep stopgezet. Hierdoor is het tekort nog steeds in onvoldoende mate weggewerkt. Er is meermaals gebleken dat dit euvel aanleiding kan geven tot het ontstaan van brand. De school heeft verschillende keren het brandalarm ingezet omwille van rookontwikkeling en sterke brand-geur. Het bestuur dient dit tekort dan ook onverwijld weg te werken.
- De brandcentrale werd nog niet overgebracht naar een plaats waar bezetting is. Het tekort is in onvoldoende mate weggewerkt.

De Pedagogische begeleidingsdienst van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap engageert zich om basisschool De Oogappel te begeleiden bij het remediëren van bovengenoemde tekorten.

Datum: 13 mei 2016

Stephan Brynaert
Algemeen directeur

Saskia Lieveyns
Adviseur-coördinator

6.2 Voorlegging aan de schoolraad

Hilde Struyvelt, directeur van basisschool de Oogappel engageert zich om het verbeteringsplan zo snel mogelijk ter bespreking voor te leggen aan:

- de schoolraad;
- andere participatieorganen.

Het verslag van deze besprekingen zal worden voorgelegd aan het paritair college.

Datum: 20 mei 2016



Hilde Struyvelt
Directeur

6.3 Publicatie van het verbeteringsplan

<input checked="" type="checkbox"/>	De school wenst dat het verbeteringsplan gepubliceerd wordt op de publieke website.
<input type="checkbox"/>	De school wenst niet dat het verbeteringsplan gepubliceerd wordt op de publieke website.

Datum: 20 mei 2016



Stephan Brynaert
Algemeen directeur



Hilde Struyvelt
Directeur